


# 福島第一原子力発電所 1号機 圧力容器(圧力、水位)、格納容器圧力の変化 3/11 - 3/31



**【3/11】**

- ・地震発生後、制御棒挿入により核分裂停止
- ・津波により全交流電源喪失

\* 原子力災害対策本部、東京電力の資料をもとに未来館が作成